

Sandomierz, 2019-04-15

BURMISTRZ

Miasta Sandomierza

NK.7021.76.2019.DMI.

16.04.2019
Wojciech Czerwiec

Pan
Wojciech Czerwiec
Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza
wm.

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez Panów Radnych Marcina Świerkulę oraz Marka Strugąłę w sprawie :

- odbioru nieczystości płynnych z terenu miasta Sandomierza przez Przedsiębiorstwo

uprzejmie informuję, iż w dniu 08.04.2019 r. otrzymałem pismo od Pana Dariusza Kozieji – Dyrektora ds. technicznych Prokurenta w przedmiotowej sprawie.

W związku z tym w załączeniu przekazuję kserokopię ww. pisma.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Otrzymują:

1. Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza;
2. aa.


Sprawę prowadzi : Daria Mirowska- Bryła Inspektor NK nr telefonu 15 81 54 206.

16.04.2019r. R. Tly



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W SANDOMIERZU SP. Z O.O.

sekretariat@pgkim.sandomierz.pl / www.pgkim.sandomierz.pl
tel. (15) 832-36-79



Sandomierz, dnia 26 marca 2019 r.

Znak: NO/1098/2019



Urząd Miejski w Sandomierzu
Wydział Nadzoru Komunalnego
Pan Jacek Kuliga
Pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. informuje, iż dysponuje pojazdem marki Volvo TSA GG 28 który jest wyposażony w urządzenie hakowe oraz beczkę asenizacyjną. Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz.U.z 2018 r. poz. 1351 , z późn .zm.). Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego., pojazd przechodził takie badanie doraźne kontrolne w dniu 01.02.2019 r. Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego wydał wynik negatywny. W urządzeniu stwierdzono pęknięcie ramy nośnej urządzenia .

Przedsiębiorstwo zwróciło się do Podkarpackiego Ośrodka Bezpieczeństwa i Doskonalenia Kadr BHP DELTA do weryfikacji i opracowania dokumentacji technicznej naprawy i urządzenia . Nadmieniamy iż taką dokumentację może opracować podmiot który posiada takie uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. Ośrodek DELTA takie uprawnienia posiada UD-22-69-N/1-15,UD-22-69-p/1-15 nadane przez Urząd Dozoru Technicznego w Rzeszowie. Przygotowana dokumentacja techniczna naprawy i modernizacji musi być zatwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego. Po spełnieniu wymogów technicznych oraz zatwierdzeniu dokumentacji technicznej można przystąpić do naprawy urządzenia.

Po zatwierdzeniu dokumentacji technicznej naprawę urządzenia Przedsiębiorstwo zleciło w dniu 11.03.2019 r. wytwórcy urządzeń komunalnych WUKO – REM w Janowie Lubelskim. Po dostarczeniu pojazdu wykonawcy naprawy wielokrotnie telefonicznie prosiliśmy o przyspieszenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną. Po zgłoszeniu o zakończeniu prac przy pojeździe przez WUKO – REM pojazd w dniu 05.04.2019 r. został odebrany i dostarczony na teren bazy przedsiębiorstwa. Zgodnie z procedurami po skończeniu prac urządzenie musi przejść ponownie

badanie techniczne przeprowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego, który musi wydać decyzję czy remont był przeprowadzony zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

Po takim odbiorze pojazdu Urząd Dozoru Technicznego dopuszcza urządzenie do eksploatacji. Termin takiego badania został ustalony na 11.04.2019 r. Niezwłocznie po dokonaniu odbioru pojazd wejdzie w cykl eksploatacyjny świadcząc usługi dla mieszkańców Sandomierza. W okresie naprawy w wyjątkowych sytuacjach świadczone były usługi pojazdem zastępczym z zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Z poważaniem

Dyrektor ds. technicznych

Prokurent

Kozieja D.
mgr inż. Dariusz Kozieja

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa